

Berliner Mauer Fotos

Berlin, 1976

Ausbau der Grenzmauer am Brandenburger Tor



Die Grenzmauer südlich des Brandenburger Tors entlang der Ebertstraße wird ausgebaut. Die Betonelemente der Grenzmauer 75 ersetzen nach und nach die Betonschichtmauer der vorderen Grenzmauer und werden an den vorher schon bestehenden Betonmauer-Bogen um das Brandenburger Tor angesetzt. Ein mobiler Sicherungszaun und Grenzsoldaten schirmen den Bautrupp von der unmittelbaren Sektorengrenze nach Westen ab.

Fotograf: Hans-Joachim Grimm

Ortsangabe: Pariser Platz | Bezirk(e): Mitte (Ost-Berlin); Tiergarten (West-Berlin)

Schlagworte: Bautrupp; Berliner Mauer; Betonschichtmauer; Grenzmauer 75; Grenzsoldat; Kran; Mobiler Sicherungszaun

Inventarnummer: F-020680 | Direkter Link: <http://www.mauer-fotos.de/fotos/f-020680/>