

Berlin, 21. November 1977

Bautrupp beim Abriss der Betonschichtmauer für den späteren Aufbau der neuen Grenzmauer 75



Hinter einem mobilen Sicherheitszaun an der Zimmerstraße werden durch einen Bautrupp mit Hilfe eines Kranfahrzeugs die noch verbliebenen Teile der alte Betonplattenmauer abgerissen, um später die Grenzmauer 75 aufzubauen. Im hinteren Teil des Grenzstreifens stehen zwei Aufreihungen von Fahrzeugsperrre. Grenzsoldaten bewachen die Bauarbeiten.

Fotograf: Edmund Kasperski

Ortsangabe: Zimmerstraße/Wilhelmstraße | Bezirk(e): Mitte (Ost-Berlin); Kreuzberg (West-Berlin)

Schlagworte: Bautrupp; Betonbalken; Betonschichtmauer; Fahrzeugsperrre; Grenzhaus; Kran; Mobiler Sicherungszaun; Passant; Sektorenschild

Inventarnummer: F-015436 | Direkter Link: <https://www.mauer-fotos.de/fotos/f-015436/>

Quellenangabe: Stiftung Berliner Mauer, Foto: Edmund Kasperski