

Berlin, April 1976

Aufbau der Grenzmauer 75 am Potsdamer Platz



Angehörige des Bautrupps beim Ausbau der Grenzmauer. Ein mobiler Sicherheitszaun steht vor der Baustelle. Hinter der Grenzmauer liegt der Grenzstreifen mit Fahrzeugsperrern.

Fotograf: Detlef Machmüller

Ortsangabe: Potsdamer Platz | Bezirk(e): Tiergarten (West-Berlin); Mitte (Ost-Berlin)

Schlagworte: Aufbau Grenzmauer 75; Bautrupp; Fahrzeugsperrre; Grenzmauer 75; Mobiler Sicherheitszaun

Inventarnummer: F-022768 | Direkter Link: <https://www.mauer-fotos.de/fotos/f-022768/>

Quellenangabe: Stiftung Berliner Mauer, Foto: Detlef Machmüller